

2018 Ford Explorer Platinium 3.5L V6 - w Polsce po opłatach i akcyzie

53 500
PLN

Dane kontaktowe

44FOX

Telefon:
608120205

Email:
sklep@bidusa.pl

www:
autazusawpolsce.pl

- Radio
- Klimatyzacja manualna
- Tapicerka materiałowa
- Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy
- Elektrycznie ustawiany fotel pasażera
- Keyless Go
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Tempomat
- Kamera parkowania tył
- Lampy przeciwmgielne
- System Start/Stop
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył

Marka	Ford
Model	Explorer
Typ nadwozia	SUV
Typ paliwa	Hybryda Plug-in
Importowany	Tak
Uszkodzony	Tak
Rok produkcji	2018
Przebieg	63034
Kolor	Biały
Pojemność skokowa	2956
Moc	457
Skrzynia	Automatyczna
Napęd	4x4 (stały)
Liczba drzwi	5